



# 攻撃され撃墜 6%

動物、とくに鳥にやられます



YouTube



YouTube

# 障害物に衝突 10%



# 操作ミス 28%

単純降下でVRS  
巻き込み気流発生



旋回も大丈夫 カーボンプロペラが映っている

YouTube

対面操作



5:31 83°

abc 7  
7online

YouTube

バッテリー  
8%

低温注意  
20℃保てないと落ちる



自動降下開始  
Second Level Protection

YouTube

# 整備不良・離陸点検ミス 14%

低温 + 過重 + 電波干渉



# 電波干渉 26%

半数が海岸低空で発生

マリンレーダー

太陽嵐



# なぜ墜落したか??

操縦ミス	30%	(VRS 10%)
電波干渉	26%	(Sea 12%)
整備点検	14%	
障害物	10%	
バッテリー	8%	
攻撃	6%	
その他	6%	

**8割が  
防げる!**

墜落映像集 <https://goo.gl/ueafzN>